

Rapportdatum 15-06-2023  
Rapportnummer 23.407.565**Kenteken**

88-FF-JS

**Merk/Handelsbenaming**

VOLVO V70

**Laatst geregistreeerde tellerstand**

482.622 km

**Datum eerste afgifte in Nederland**

10-03-2000

**Datum eerste toelating**

10-03-2000

**LOGISCH\***  
**OORDEEL****Tellerstanden**

<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>	<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>	<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>
15-06-2023	482.622 km	24-06-2015	349.669 km	25-02-2008	199.611 km
15-09-2022	478.178 km	25-03-2015	339.987 km	27-07-2007	185.588 km
15-09-2022	478.178 km	27-03-2014	315.574 km	04-05-2007	182.314 km
24-09-2021	469.924 km	03-06-2013	286.188 km	28-06-2006	160.537 km
17-09-2021	469.607 km	24-05-2012	254.758 km	08-06-2005	136.830 km
08-09-2020	448.482 km	13-05-2011	242.999 km	26-01-2005	129.520 km
02-09-2019	439.298 km	27-05-2010	231.635 km	07-07-2004	114.485 km
04-07-2018	424.743 km	02-09-2009	222.905 km	02-12-2003	93.534 km
15-01-2018	418.031 km	10-06-2009	219.759 km	01-10-2003	93.533 km
06-07-2017	405.826 km	06-01-2009	213.447 km	07-03-2003	79.839 km
06-07-2017	405.823 km	18-08-2008	205.650 km	20-11-2002	71.815 km
22-03-2016	355.169 km	19-06-2008	204.377 km	10-03-2000	1 km
26-09-2015	350.012 km	05-06-2008	204.377 km		
24-06-2015	349.669 km	19-03-2008	200.454 km		

**Toelichting**

De RDW registreert tellerstand van personenauto's en lichte bedrijfswagens (vanaf 1 januari 2014) en motorfietsen (vanaf 1 juli 2021) en houdt toezicht op de betrouwbaarheid. De RDW heeft de tellerstand van personenauto's en lichte bedrijfswagens van vóór 1 januari 2014 overgenomen van de Stichting Nationale Auto Pas (NAP). Van motorfietsen zijn de tellerstand van vóór 1 juli 2021 overgenomen uit twee andere externe tellerstand registraties.

**\* LOGISCH**

De geregistreeerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreeerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.

**Voertuig**

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
Vervaldatum APK	24-09-2023
Datum laatste tenaamstelling	15-06-2023
Catalogusprijs	€ 0

**Milieuprestaties**

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	103,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	225 g/km
Nominaal continu max. vermogen	0,00 kW	Emissieklasse	3

Brandstof	LPG	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	103,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	225 g/km
Nominaal continu max. vermogen	0,00 kW	Emissieklasse	3

**Eigenschappen van het voertuig****Algemeen**

Carrosserietype	Stationwagen
Aantal zitplaatsen	
Kleur	GRIJS

**Motor**

Aantal cilinders	5
Cilinderinhoud	2.435 cm <sup>3</sup>

**Massa en laadvermogen**

Massa ledig voertuig	1499 kg
Toegestane max. massa voertuig	1990 kg
Massa rijklaar	1599 kg

**Maximum te trekken massa**

Aanhangwagen ongeremd	500 kg
Aanhangwagen geremd	1600 kg
Middenas geremd	0 kg



**Status van het voertuig****Omschrijving status****Periode**

Kenteken geschorst	26-03-2016 t/m 13-05-2016
Kenteken geschorst	15-11-2011 t/m 16-01-2012

**Kentekenhouders****Kentekenhouder****Periode**

Erkend Bedrijf	15-06-2023 t/m heden
Rechtspersoon	23-12-2021 t/m 15-06-2023
Natuurlijk persoon	06-10-2020 t/m 23-12-2021
Natuurlijk persoon	15-09-2017 t/m 06-10-2020
Rechtspersoon	13-05-2016 t/m 15-09-2017
Natuurlijk persoon	26-03-2016 t/m 13-05-2016
Natuurlijk persoon	26-09-2015 t/m 26-03-2016
Erkend Bedrijf	24-06-2015 t/m 26-09-2015
Natuurlijk persoon	23-01-2012 t/m 24-06-2015

**APK-geschiedenis****Datum APK****Resultaat****Opmerkingen**

15-09-2022	Goedgekeurd	Reparatiepunt Band onvoldoende profiel 5.*.27 Reparatiepunt Veer gebroken of gescheurd 5.*.28 Reparatiepunt Stofhoes stuurinrichting beschadigd, dicht niet af 5.*.29 Reparatiepunt Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt 5.*.55 Adviespunt Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm AC4 Reparatieadviespunt Waarschuwingsinrichting airbag- / gordelsysteem geeft defect aan RA1
24-09-2021	Goedgekeurd	
17-09-2021	Afgekeurd	Afkeerpunt Stofhoes stuurinrichting beschadigd, dicht niet af 5.*.29 Afkeerpunt Verbinding stangenstelsel stuurinrichting te veel speling 5.*.29 Afkeerpunt Schijf-, trommelrem loopt niet vrij 5.*.31 Afkeerpunt Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt 5.*.55 Afkeerpunt Licht- donkerscheiding dimlicht onduidelijk 5.*.56 Afkeerpunt Stadslicht werkt niet (goed) 5.*.55
08-09-2020	Goedgekeurd	Reparatiepunt Schijf-, trommelrem loopt niet vrij 5.*.31 Adviespunt Schokdemper aanwezig die lekkage vertoont AC2



**Terugroepactie informatie**

Er zijn voor dit voertuig geen terugroepacties geregistreerd

**Disclaimer**

De RDW registreert gegevens van voertuigen, hun eigenaren/houders en de afgegeven documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Het verstrekken van informatie over deze zaken aan derden hoort hierbij. De RDW neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van gegevens die door derden aan de RDW zijn geleverd en is hiervoor niet aansprakelijk. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

